

## V100CFCONTUBE

Avlopp för VEX100CF



### Referensdiskussion

Det kan uppstå kondens i VEX: s avloppsområde när luftfuktigheten i uteluften är hög och samtidigt när luften har hög hastighet genom värmeväxlaren.

I sådana fall rekommenderas det att VEX-enheten levereras med en Contube Kit, vilket kommer att leda detta kondensvatten till VEX: s bottenplatta.

För VEX100CF Vertikal rekommenderar vi också att en värmekabel SIPHONHE02 monteras runt slangen från ovanstående avlopp för att undvika frost när kondensvattnet passerar de kalla områdena i VEX'en.